

christen

BRUNNENSANIERUNG

DORFBRUNNEN

WEHRSTEINE

WEGKREUZE

TREPPEN

FASSADEN

Brunnen röm. Kath. Kirchgemeinde Künten

- Brunnentrog stark verkalkt, ebenso der Ablaufschacht
- Diverse Abplatzungen am Übergang von Trog zu, Betonsanierung
- Neues Messingrohr einsetzen / polieren, Deckel Brunnenstock fixieren
- Beton beim Brunnen stark verwittert



christen

BRUNNENSANIERUNG

DORFBRUNNEN

WEHRSTEINE

WEGKREUZE

TREPPEN

FASSADEN

